

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างซ่อมแซมลิฟท์ของโรงพยาบาลระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลิฟท์ได้รับการดูแลเชิงป้องกันตามมาตรฐาน

๑. รายการจ้างซ่อมแซมลิฟท์ ประกอบด้วย

- ๑.๑ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑
- ๑.๒ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒
- ๑.๓ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑
- ๑.๔ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒

๒. รายการซ่อมแซมลิฟท์

๒.๑ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑

- ๒.๑.๑ KE๒๐๐B๘๕๑G๐๑ LIMIT SWITCH
- ๒.๑.๒ YA๐๙๘C๑๑๘G๐๑ RUBBER DOOR SHOES
- ๒.๑.๓ YE๖๐๑C๗๔๒-๑๐ INDICATER PLATE FOR MTB
- ๒.๑.๔ X๖๐DA-๐๓ FUSE WITH GLASS ๑๐A.BIG
- ๒.๑.๕ LX๖๒SF-๑๖๐ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๒๑ DC๑๒๕V
- ๒.๑.๖ LX๖๒SF-๑๖๕ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๓๕ DC๑๒๕V
- ๒.๑.๗ SNL๒๘๓-๙ สายพาน S๘M ๓๒๐๐ ๑๕๐ หน้ากว้าง ๑๕ mm.
- ๒.๑.๘ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒x๖)
- ๒.๑.๙ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.
- ๒.๑.๑๐ X๑๓๕Ko๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)
- ๒.๑.๑๑ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV
- ๒.๑.๑๒ OVERHAUL TRACTION MACHINE TYPE EM-๒๔๓๐
 - เปลี่ยนยางกันน้ำมัน (OIL SEAL)
 - เปลี่ยนลูกปืนของชุดเกียร์
 - เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์
 - ล้างทำความสะอาดชุดเกียร์
 - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

..... นายสาโรจน์ จันทรแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
..... ติติราชการ นางนฤมล กุลสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
..... นายอัศวเดช น้อยทรง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
..... นายเฉลียว น้อยราช	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
..... นายทรงพล วรบุตร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

๒.๒ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตี้ยง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒

- ๒.๒.๑ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒ x ๖)
 ๒.๒.๒ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.
 ๒.๒.๓ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)
 ๒.๒.๔ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV

๒.๓ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตี้ยง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑

- ๒.๓.๑ KE๒๐๐B๘๕๑G๐๑ LIMIT SWITCH
 ๒.๓.๒ YA๐๙๘C๑๑๘G๐๑ RUBBER DOOR SHOES
 ๒.๓.๓ YE๖๐๑C๗๔๑-๐๑ BUTTON CAP GPS-I
 ๒.๓.๔ LX๖๒SF-๑๖๐ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๒๑ DC๑๒๕V
 ๒.๓.๕ LX๖๒SF-๑๖๕ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๓๕ DC๑๒๕V
 ๒.๓.๖ SNL๒๘๓-๙ สายพาน S๘M ๓๒๐๐ ๑๕๐ หน้ากว้าง ๑๕ mm.
 ๒.๓.๗ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒x๖)
 ๒.๓.๘ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.
 ๒.๓.๙ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)
 ๒.๓.๑๐ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV

๒.๔ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตี้ยง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒

- ๒.๔.๑ KE๒๐๐B๘๕๑G๐๑ LIMIT SWITCH
 ๒.๔.๒ YA๐๙๘C๑๑๘G๐๑ RUBBER DOOR SHOES
 ๒.๔.๓ YE๖๐๑C๗๔๑-๐๑ BUTTON CAP GPS-I
 ๒.๔.๔ LX๖๒SF-๑๖๐ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๒๑ DC๑๒๕V
 ๒.๔.๕ LX๖๒SF-๑๖๕ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๓๕ DC๑๒๕V
 ๒.๔.๖ SNL๒๘๓-๙ สายพาน S๘M ๓๒๐๐ ๑๕๐ หน้ากว้าง ๑๕ mm.
 ๒.๔.๗ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒x๖)
 ๒.๔.๘ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.
 ๒.๔.๙ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)
 ๒.๔.๑๐ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV

..... นายสาโรจน์ จันทรแก้ว	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
..... นางนฤมล กุลสวัสดิ์	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
..... นายอัครเดช น้อยทรง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
..... นายเฉลียว น้อยราช	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
..... นายทรงพล วรบุตร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ